

BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 005/2013

Bezeichnung de	s Tagesordnungspunkts								
Bericht zur Hallenbadsaison 2012									
Datum	Geschäftszeichen	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)							
16.01.13	FB 4.3 Ps								
Federführender	Fachbereich:		Beteiligte Fachbereiche:						
Fachbereic	h 4 - Familie und Bild	dung							
Beratungsgremien			Beratungstermine	Zuständigkeit					
Sportausschuss			06.02.2013	zur Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Der Sportausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Sachverhalt:

Besucherstatistik Hallenbad

					im Vergleich					
	2012				2011					
	Familien-	Schule	Verein	Gesamt	Familien-	Schule	Verein	Gesamt		
	bad				bad					
Januar	7.408	1.369	1.953	10.730	6.426	1.226	1.642	9.294		
Februar	6.179	1.645	1.862	9.686	6.208	1.260	1.861	9.329		
März	6.131	1.736	2.360	10.227	6.930	1.577	2.493	11.000		
April	6.000	736	1.404	8.140	5.896	935	1.376	8.207		
Mai	5.297	1.425	1.981	8.703	5.389	1.542	2.321	9.252		
Juni	6.349	1.293	1.288	8.930	4.997	1.359	1.464	7.820		
Juli				0	3.122	796	831	4.749		
August				0				0		
September	2.190	848	1.064	4.102	4.449	1.269	1.658	7.376		
Oktober	6.073	725	1.582	8.380	6.013	1.285	1.648	8.946		
November	6.229	1.396	1.850	9.475	6.058	1.406	1.990	9.454		
Dezember	4.403	839	1.616	6.858	5.085	1.196	1.973	8.254		
Gesamt	56.259	12.012	16.960	85.231	60.573	13.851	19.257	93.681		

Öffnungstage: 270 300

Folgende Einnahmen wurden erzielt:

Gesamt Familienbad

im Vergleich

Das Hallenbad war in der Zeit vom 02.07. – 17.09.2012 geschlossen.

Hauptursache der ungewöhnlich langen Schließungszeit waren mehrfache Probleme bei der Filtersanierung. In diesem Jahr mussten die Filter komplett saniert werden. Die Firma führte die Arbeiten an den Filtern jedoch unsachgemäß aus. Nach der Reklamation mussten die Filter noch mal

Seite: 1/2



mit Sandstrahl bearbeitet und der Farbschutz erneut aufgetragen werden. Damit die Schutzfarbe in den Filtern trocknen kann, ist normalerweise eine Wartezeit von 10 Tagen notwendig. Die wurde von der Firma nicht eingehalten, so dass wieder Mängel beanstandet wurden. Um eine Korrosionsgefahr zu vermeiden, wurde letztendlich ein kathodischer Schutz eingebaut. Dieser Schutz musste aber erst angefertigt werden und dauerte eine Woche.

Nach Füllung der Filter mussten diese eingespült werden. Dauer: 3-4 Tage.

Es gab jedoch noch weitere Probleme, die für die unplanmäßige lange Schließungszeit sorgten: Bei Dacharbeiten mussten die Abwasserleitungen von DN 70 auf DN 200 vergrößert werden, um bei Regen die Wassermenge bewältigen zu können. Bei Arbeiten an der Zwischendecke wurde die Dämmung entfernt. Die Berufsgenossenschaft, die die Arbeiten kontrollierte, vermutete Künstliche Mineralfasern (KMF) und sperrte die Schwimmhalle aus Arbeitsschutzgründen für 14 Tage. Alle Arbeiten, die in der Schwimmhalle vorgesehen waren, durften nicht weitergeführt werden bzw. mussten verschoben werden. Eine Fachfirma reinigte nach Freigabe durch die Berufsgenossenschaft die Schwimmhalle.

Danach konnten alle Arbeiten weitergeführt werden.

Nach Füllung des Beckens wurden die Unterwasserscheinwerfer ausgewechselt. Nach den Arbeiten wurde festgestellt, dass Wasser aus dem Becken läuft. Um den Schaden zu reparieren, musste ein Teil des bereits eingefüllten Wassers wieder abgelassen werden.

Gem. 13.02.2 DIN 19643 Teil 1 muss mindestens einmal jährlich eine Beckenentleerung und eine gründlichen Reinigung (z.B. durch Scheuern, mit Hochdruckreinigungsgeräten) und Desinfektion des Beckenbodens und der Beckenwände vorgenommen werden. Des weiteren ist einmal jährlich der Hubboden mechanisch und elektrisch zu warten. Dies geht nur, wenn kein Wasser im Becken ist. Die Mindestschließungszeit (ohne Reparaturen) beträgt in jedem Fall 29-30 Tage. Sie beinhaltet folgende Arbeiten:

- a) Entchlorung des Beckenwassers, damit das Wasser in die Kanalisation eingeleitet werden kann
 (2 Tage)
- b) Beckenwasser langsam in die Kanalisation ablassen (3 Tage) Ein schnelleres Ablassen würde zu Problemen bei den Wasserwerken führen
- c) Reinigung und Kontrolle der Schwimmbecken, Einbau einer Absturzsicherung, Überprüfung der elektrischen Anlagen des Hubbodens (10-11 Tage)
- d) Desinfektion der Wände und Böden, nach 24 Stunden muss die Desinfektion entfernt werden (2Tage)
- e) Auftragen eines Algenpräparates (Standzeit 2 Tage)
- f) Füllen der Schwimmbecken inkl. Wasseraufbereitung Zuerst wird das Schwallwasserbecken gefüllt (mit normalem Wasserdruck) und anschließend das Wasser in das Becken eingeleitet. Anschließend wird das Schwallwasserbecken wieder neu gefüllt. Dies geschieht so lange, bis die Schwimmbecken komplett gefüllt sind. Anschließend wird das Wasser auf 29 Grad aufgeheizt und die Wasseraufbereitung durchgeführt. (10-11 Tage)
- g) Erst nach der Untersuchung durch das Gesundheitsamt kann das Hallenbad wieder in Betrieb gehen.

Der Bürgermeister In Vertretung gez. Schweinsberg