

Zustandsdokumentation VG I (Beispielfotos)



Feuchteschäden an konstruktiven Mittelträgern des Dachstuhls



Jalousien an einem Großteil der Fenster nicht funktionsfähig



Außenwandbereich – Feuchteschäden, teilweise großflächige Putzablösungen durch Salzausblühungen, Kellerfenster stark korrodiert



Abflussleitung KG verschlissen, teilweise undicht

Zustandsdokumentation VG II (Beispielfotos)



Spitzboden Hauptgebäude



Rettungsweg Dachgeschoss



Keller Hauptgebäude



Damen-WC Hauptgebäude

Zustandsdokumentation VG III (Beispielfotos)



Spitzboden



Büro Dachgeschoss



Kellerraum




Mauerwerk im KG

Zustandsdokumentation Kaiserstr. 69 (Beispielfotos)



Dachstuhl



Lagerraum im Dachstuhl



Kellerraum



Flur in der Musikschule OG