

Auszkto.	Name	Eröffnungs- bestände Bilanz 01.01.08	geplant 2008	Maßnahme	Betrag	geplant 2009	Maßnahme	Betrag	geplant 2010	Maßnahme	Betrag	geplant 2011	Maßnahme	Betrag
721131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	13.400	1.700	Nr. 1: Dachrinnenerneuerung	1.700	11.700	Nr. 5: Dachabdichtung Nr. 6: Fenstersanierung Eingangstür	6.700 5.000						
721132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	76.699							35.699	Nr. 4: Asbestsanierung	35.699	41.000	Nr. 2: Fenstererneuerung Nordseite	41.000
721133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	105.699							22.399	Nr. 6: Asbestsanierung	22.399	83.300	Nr. 6: Asbestsanierung Nr. 4: Erneuerung Fenster	13.300 70.000
721134	Rückst_GS Engelbertstr TH	109.400				51.150	Nr. 1 Abdichtung Hallendach	51.150	58.250	Nr. 2 Flachdachsanie- rung	58.250			
721135	Rückst_KiTa Loh	165.000				62.400	Sanierung/Feuchtigkeitsschäden	62.400				102.600	Sanierung/Feuchtigkeits-schäden	102.600
721136	Rückst_GS Nordstadt	364.008	127.800	Nr. 7: Asbestsanierung	127.800				236.208	Nr. 7 Asbestsanierung Nr. 6 Austausch der Leitungen	16.208 220.000			
721137	Rückst_GS Nordstadt TH	71.600				71.600	Nr. 6 Flachdachsanie- rung	71.600						
721138	Rückst_HS West	222.669	27.000	Nr. 3: Sanierung Fenster Nr. 4: Fluchttür Treppenhaus	25.000 2.000	36.900	Nr. 3: Sanierung Türen Nr. 6 Türanlage Hausmeister	31.250 5.650	148.019	Nr. 5 Flachdach Hauptgebäude Nr. 7 Asbestsanierung Stufe 2	102.250 45.769	10.750	Nr. 7 Asbestsanierung Stufe 3	10.750
721139	Rückst_HS West TH	223.000	12.000	Nr. 6: Hallentrennvorhang	12.000	110.000	Nr. 2 Erneuerung Schwingboden	110.000	101.000	Nr. 1 Dacherneuerung	101.000			
721140	Rückst_GS Möllenkotten	29.662	5.150	Nr. 3: Asbestsanierung Stufe 1	5.150				7.100	Nr. 3: Asbestsanierung Stufe 2	7.100	17.412	Nr. 3: Asbestsanierung Stufe 3	17.412
721141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	7.000										7.000	Dachsanie- rung	7.000
721142	Rückst_HS Ost	864.500	266.500	Nr. 06: Schaltschränke Nr. 07: Blitzschutzanlage Nr. 08: Hallentrennvorhang Nr. 09: Duschanlagen Nr. 09: Duschanlagen Nr. 10: Asbestsanierung Türen Nr. 11: Erneuerung Asbestzementprodukte Bodenabschlüsse Türen	65.000 8.000 7.500 8.500 26.500 125.000 20.000 6.000	473.000	Nr. 1:Flachdachsanie- rung Nr. 3:Fenster 1. BA Nr. 6:Schaltschränke Nr. 4:Sonnenschutz	180.000 100.000 185.000 8.000	125.000	Nr. 3:Fenster 2. BA Nr. 5: Pflasterung Eingang	100.000 25.000			
721143	Rückst_RS Turnhalle	130.000										130.000	Erneuerung Schwingboden	130.000
721144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	1.500				1.500	Nr.2: Austausch v. Fenstern	1.500						
721145	Rückst_Pestalozzschule	105.023							99.723	Nr. 11 Asbestsanierung Stufe 1	99.723	5.300	Nr. 11 Asbestsanierung Stufe 2	5.300
721146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	130.500	7.200	Nr. 16: Erneuerung Außentüranlage Nr. 04: Betonsanierung	2.200 5.000	113.300	Nr. 2:Sanierung Flachdach Nr. 8:Fenster Saal Nr. 18:Saalbeleuchtung Nr. 16: Erneuerung Außentüranlage Nr. 17:Erneuerung Sonnendach Hort Nr. 04: Betonsanierung	83.300 15.000 4.000 4.000 2.000 5.000	5.000	Nr. 04: Betonsanierung	5.000	5.000	Nr. 04: Betonsanierung	5.000
721147	Rückst_KiTa Märkische Str	55.950	3.000	Nr.10:Tür gelbe Gruppe	3.000	36.200	Nr. 5:Sanierung Außenmauer Nr. 8:Neupflasterung Spielfläche Nr. 10: Außentüren Nr. 10:Tür rote Gruppe Nr. 7:Teilsanierung Beleuchtung Nr. 9:Erneuerung Jalousien	3.000 13.700 4.000 3.000 2.500 10.000	6.650	Asbestsanierung Stufe 2 Nr. 10: Eingangstür	2.650 4.000	10.100	Asbestsanierung Stufe 3	10.100

Auszkto.	Name	Eröffnungs- bestände Bilanz 01.01.08	geplant 2008	Maßnahme	Betrag	geplant 2009	Maßnahme	Betrag	geplant 2010	Maßnahme	Betrag	geplant 2011	Maßnahme	Betrag
721148	Rückst_HB Mittelstr. 33	816.800	316.850	Nr. 01: Flachdachsanie rung Nr. 04: Dachdämmung inkl. Beleuchtung Nr. 05: Sockelbereich Rückseite Nr. 06: Sockelbereich Treppenpodest Eingang Nr. 07: Tür-/Fensteranlagen Eingangsbereich (Windfang) Nr. 08: Türzargen Ladenlokal Nr. 09: Graffiti Umkleidetrakt Nr. 10: Gebäudefugen Fassade Nr. 11: BHKW Nr. 11: E-Technik Nr. 11: Messtechnik Nr. 11: Schaltschränke	160.000 10.000 1.500 1.500 40.000 1.000 4.000 9.850 40.000 10.000 20.000 19.000	499.950	Nr. 2: Fassade Nr. 4: Dachdämmung Nr. 11: E-Technik Nr. 11: E-Technik Nr. 12: Sprungbrett	260.100 136.800 19.750 63.300 20.000						
721149	Rückst_VerwGeb II	9.000				9.000	Nr.5: Erneuerung Dachflächenfenster	9.000						
721150	Rückst_VerwGeb III	28.100	2.200	Nr. 08: Dachflächenfenster	2.200	9.100	Nr. 7: Reparatur Fußboden Nr.8: Erneuerung Fenster	2.500 6.600	16.800	Nr. 9:WC - Anlage Dachgeschoss	16.800			
721151	Rückst_KiTa Mühlenweg	57.542				9.000	Nr.8:Sanierung Fenster Nr. 11: Außentüren Nr.12:Innenbeleuchtung	3.000 4.000 2.000	40.000	Nr.16: Erneuerung Heizung	40.000	8.542	Nr.19:Asbestsanierung	8.542
721152	Rückst_MärkGymn Altbau	350.000				235.000	Nr. 1:Sanierung Satteldächer	235.000	115.000	Nr.4: Austausch Fenster	115.000			
721153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	46.000				46.000	Nr. 3:Sanierung Fußboden Atrium	46.000						
721154	Rückst_MärkGymn Neubau	396.200	176.200	Nr. 3:Flachdach Nr. 1:Fenster	126.200 50.000	120.000	Nr. 1: Fenster	120.000	100.000	Nr. 1: Fenster	100.000			
721155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	85.100	13.500	Nr. 03: Duschanlagen Nr. 03: Duschanlagen	11.500 2.000				71.600	Nr. 25: Erneuerung Schwingboden	71.600			
721156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	132.129	5.600	Nr. 02: Haustüranlage	5.600	2.500	Nr. 3 Schornsteinerhöhung	2.500	113.500	Nr. 2:Hallendach	113.500	10.529	Nr. 3:Asbestsanierung	10.529
721157	Rückst_GS Südstraße	14.000	14.000	Nr. 01: Gauben im DG Nr. 03: Gauben/Ornamente Fensterbereich	4.000 10.000									
721158	Rückst_GS Westfalendamm	262.795	125.000	Nr. 07: Dachsanierung	125.000	122.500	Nr. 07: Dachsanierung	122.500				15.295	Nr. 8:Asbestsanierung	15.295
721159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierung	129.352	25.350	Asbestsanierung Stufe 1	25.350				57.652	Asbestsanierung Stufe 2	57.652	46.350	Asbestsanierung Stufe 3	46.350
		5.002.628	1.129.050	neu	1.129.050	2.020.800		2.020.800	1.359.600		1.359.600	493.178		493.178